

平成25年7月17日大雨警報による被害状況即報 (第7報・最終報)

平成25年7月18日(木) 15時27分現在  
 福島県県民安全総室災害対策課  
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

|       |       |        |                   |
|-------|-------|--------|-------------------|
| 7月17日 | 23:48 | 大雨警報   | 喜多方市、只見町、西会津町、金山町 |
| 7月18日 | 01:40 | 大雨警報   | 柳津町、三島町、昭和村       |
| 7月18日 | 06:38 | 大雨警報解除 | 喜多方市、柳津町、三島町、昭和村  |
| 7月18日 | 09:17 | 大雨警報   | 喜多方市              |
| 7月18日 | 15:27 | 大雨警報解除 | 喜多方市、只見町、西会津町、金山町 |

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況)・・・詳細別紙

(1) 県

|       |       |            |
|-------|-------|------------|
| 7月17日 | 23:48 | 県警戒配備体制設置  |
| 7月18日 | 00:10 | 水防本部設置     |
| 7月17日 | 23:48 | 県警災害警備本部設置 |

(2) 市町村

警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難(完了)の状況

計 28 世帯 29 人

4 被害の状況

(1) 人的被害

|        |     |
|--------|-----|
| ・死者    | 0 人 |
| ・行方不明者 | 0 人 |
| ・重傷者   | 0 人 |
| ・軽傷者   | 0 人 |

(2) 住家被害・・・詳細別紙

|       |     |      |     |      |
|-------|-----|------|-----|------|
| ・全壊   | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |      |
| ・半壊   | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |      |
| ・一部破損 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |      |
| ・床上浸水 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |      |
| ・床下浸水 | 3 棟 | 3 世帯 | 7 人 | ※調査中 |

(3) 非住家・・・詳細別紙

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| ・公共建物 | 1 棟 | ※調査中 |
| ・その他  | 1 棟 | ※調査中 |

(4) その他被害・・・詳細別紙

5 消防職員の出動延人数

|       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|
| ・消防職員 | - 人 | ・消防団員 | - 人 |
|-------|-----|-------|-----|

6 その他

(1) 鉄道

(2) 一般道路

国道252号 只見町塩沢地内 大型車両全面通行止め(5:00～)  
 県道熱塩加納山都西会津線一ノ木地内 全面通行止め(11:25～)  
 芦平東裏線、道辻・芦平北線 道路洗掘(通行は可能)  
 市道高野原・高呉線(高野原橋) 通行止め(11:30～)  
 市道高呉線(第二高野原橋) 通行止め(11:25～)  
 市道砂子田線(砂子田橋) 通行止め  
 市道一ノ木線(橋爪橋) 通行止め  
 市道橋爪・撫木線(撫木橋) 通行止め(11:20～)  
 市道上廻戸・沢口線(沢口橋) 通行止め  
 市道川入・飯豊山線(川入橋) 通行止め  
 市道川入・飯豊山線(二の鳥居橋) 通行止め  
 市道川入・飯豊山線 通行止め  
 市道川入・飯豊山線(塩小屋2号橋) 通行止め  
 林道五枚沢線 通行止め  
 林道川入線 路肩決壊(複数箇所)

(3) 高速道路

(4) その他

停電 喜多方市山都町一ノ木地内 23戸

断水 喜多方市山都町川入地内 6戸  
喜多方市山都町撫木地内 13戸

喜多方市金沢峠での土砂崩れにより、雄国沼への登山者等24名一時的に孤立 → 解消

## 2. 県・市町村の体制

別紙1

| 報数 | 県   | 警戒配備体制 |       |       |  | 水防本部(河川港湾総室) |      |       |  |
|----|-----|--------|-------|-------|--|--------------|------|-------|--|
|    |     | 設置等日時  |       | 解散等日時 |  | 設置等日時        |      | 解散等日時 |  |
| 1  | 福島県 | 7月17日  | 23:48 |       |  | 7月18日        | 0:10 |       |  |

| 報数 | 市町村名 | 警戒配備体制 |      |       |       | 水防本部  |      |       |      |
|----|------|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
|    |      | 設置等日時  |      | 解散等日時 |       | 設置等日時 |      | 解散等日時 |      |
| 2  | 柳津町  | 7月18日  | 1:50 | 7月18日 | 6:38  |       |      |       |      |
| 2  | 三島町  | 7月18日  | 2:00 | 7月18日 | 6:52  |       |      |       |      |
| 2  | 昭和村  | 7月18日  | 1:40 | 7月18日 | 6:38  | 7月18日 | 1:40 | 7月18日 | 6:38 |
| 1  | 喜多方市 | 7月18日  | 9:17 |       |       |       |      |       |      |
| 1  | 只見町  | 7月18日  | 0:15 | 7月18日 | 15:27 |       |      |       |      |
| 1  | 西会津町 | 7月18日  | 0:00 |       |       |       |      |       |      |
| 1  | 金山町  | 7月18日  | 0:00 | 7月18日 | 15:27 |       |      |       |      |
|    | 市町村数 | 7      |      | 5     |       | 1     |      | 1     |      |

2-1. 県・市町村の体制

別紙2

| 報数 | 県   | 災害対策本部 |       | 特別警戒配備体制 |       |
|----|-----|--------|-------|----------|-------|
|    |     | 設置等日時  | 解散等日時 | 設置等日時    | 解散等日時 |
|    | 福島県 |        |       |          |       |

| 報数 | 市町村名 | 災害対策本部 |       |
|----|------|--------|-------|
|    |      | 設置等日時  | 解散等日時 |
| 6  | 喜多方市 | 7月18日  | 10:15 |
|    | 市町村数 | 1      | 0     |

3. 避難(完了)の状況

| 区分   | 市町村名 | 地区 | 世帯 | 人数 | 備考 |
|------|------|----|----|----|----|
| 避難指示 |      |    |    |    |    |
|      |      |    |    |    |    |
|      |      |    |    |    |    |
|      |      |    |    |    |    |
| 計    |      |    | 0  | 0  |    |

| 区分   | 市町村名 | 地区      | 世帯 | 人数 | 備考 |
|------|------|---------|----|----|----|
| 避難勧告 | 喜多方市 | 山都町川入地区 | 9  | 9  |    |
|      |      |         |    |    |    |
|      |      |         |    |    |    |
|      |      |         |    |    |    |
| 計    |      |         | 9  | 9  |    |

| 区分   | 市町村名 | 地区                | 世帯 | 人数 | 備考                                       |
|------|------|-------------------|----|----|--|
| 自主避難 | 西会津町 | 奥川大字飯根字<br>弥平四郎地内 | 19 | 20 | 道路冠水による<br>奥川小学校弥平四郎分校<br>に避難 →11:10避難解除 |
|      |      |                   |    |    |  |
|      |      |                   |    |    |  |
|      |      |                   |    |    |  |
| 計    |      |                   | 19 | 20 |  |

| 区分 | 市町村名 | 地区 | 世帯 | 人数 | 備考 |
|----|------|----|----|----|----|
| 不明 |      |    |    |    |    |
|    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |    |    |    |
| 計  |      |    | 0  | 0  |    |

|    |  |  |    |    |  |
|----|--|--|----|----|--|
| 合計 |  |  | 28 | 29 |  |
|----|--|--|----|----|--|

4 被害の状況

(1)人的被害

| 区分 | 報数 | 市町村名 | 被害数<br>(人) | 地区名 | 被害者 |    | 発生時刻 | 原因 | 被害の状況<br>(負傷箇所等) |
|----|----|------|------------|-----|-----|----|------|----|------------------|
|    |    |      |            |     | 年齢  | 性別 |      |    |                  |
| 死者 |    |      |            |     |     |    |      |    |                  |
|    |    |      |            |     |     |    |      |    |                  |
| 計  |    |      | 0          |     |     |    |      |    |                  |

|       |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 行方不明者 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 計     |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 重傷者 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 計   |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 軽傷者 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 計   |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

4 被害の状況

(2) 住家被害

|      | 報数 | 市町村名 | 棟数 | 世帯数 | 人数 | 地区名      | 原因・状況等 | 備考 |
|------|----|------|----|-----|----|----------|--------|----|
| 全壊   |    |      |    |     |    |          |        |    |
|      | 合  | 計    | 0  | 0   | 0  |          |        |    |
| 半壊   |    |      |    |     |    |          |        |    |
|      | 合  | 計    | 0  | 0   | 0  |          |        |    |
| 一部破損 |    |      |    |     |    |          |        |    |
|      | 合  | 計    | 0  | 0   | 0  |          |        |    |
| 床上浸水 |    |      |    |     |    |          |        |    |
|      | 合  | 計    | 0  | 0   | 0  |          |        |    |
| 床下浸水 | 7  | 喜多方市 | 1  | 1   | 4  | 山都町一ノ木地内 |        |    |
|      | 7  | 喜多方市 | 1  | 1   | 2  | 山都町川入地内  |        |    |
|      | 7  | 喜多方市 | 1  | 1   | 1  | 山都町撫木地内  |        |    |
|      | 合  | 計    | 3  | 3   | 7  |          |        |    |

4 被害の状況

(3)非住家被害

|      | 報数  | 市町村名 | 棟数 | 地区名     | 原因・状況等 | 備考 |
|------|-----|------|----|---------|--------|----|
| 公共建物 | 1   | 喜多方市 | 1  | 川入寄覧所会館 | 床下浸水   |    |
|      |     |      |    |         |        |    |
|      | 合 計 |      | 1  |         |        |    |
| その他  | 1   | 喜多方市 | 1  | 作業小屋    | 建物半壊   |    |
|      |     |      |    |         |        |    |
|      | 合 計 |      | 1  |         |        |    |

4 被害の状況

(4)その他被害

| 報数 | 市町村名 | 地区名 | その他 | 被害状況 |
|----|------|-----|-----|------|
|    |      |     |     |      |