

平成26年7月9日 大雨・洪水警報による被害状況即報 (第11報・最終報)

平成26年7月10日(木) 02時35分現在
 福島県県民安全総室災害対策課
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

7月9日	07:05	大雨警報	会津若松市、喜多方市、只見町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、金山町
7月9日	09:13	大雨警報	二本松市、大玉村、下郷町、南会津町、三島町、昭和村
7月9日	09:13	洪水警報	会津若松市
7月9日	11:13	洪水警報	只見町
7月9日	12:24	大雨警報	福島市、郡山市、郡山市湖南、柳津町、会津美里町
7月9日	14:30	大雨警報	本宮市
7月9日	14:30	洪水警報	喜多方市、西会津町
7月9日	17:54	大雨警報解除	下郷町、北塩原村、三島町、昭和村
7月9日	17:54	洪水警報解除	会津若松市、喜多方市、只見町、西会津町
7月9日	19:27	大雨警報	檜枝岐村
7月9日	20:38	大雨警報	いわき市、須賀川市、田村市、鏡石町、三春町、小野町
7月9日	22:52	大雨警報解除	会津若松市、郡山市湖南、いわき市、須賀川市、鏡石町、檜枝岐村、只見町、南会津町、西会津町、磐梯町、会津坂下町、柳津町、金山町、会津美里町、小野町
7月10日	00:10	大雨警報	伊達市、国見町
7月10日	00:10	大雨警報解除	郡山市、喜多方市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、猪苗代町、三春町
7月10日	02:35	大雨警報解除	福島市、伊達市、国見町

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況)・・・詳細別紙

(1) 県

7月9日	07:05	県警戒配備体制設置
7月9日	07:05	水防本部設置
7月9日	07:05	県警災害警備本部設置

(2) 市町村

警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難(完了)の状況

計 10 世帯 25 人

4 被害の状況

(1) 人的被害・・・詳細別紙

・死者	1 人	※調査中
・行方不明者	0 人	※調査中
・重傷者	0 人	※調査中
・軽傷者	0 人	※調査中

(2) 住家被害・・・詳細別紙

・全壊	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
・半壊	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
・一部破損	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
・床上浸水	1 棟	7 世帯	7 人	※調査中
・床下浸水	30 棟	28 世帯	64 人	※調査中

(3) 非住家・・・詳細別紙

・公共建物	5 棟	※調査中
・その他	2 棟	※調査中

(4) その他被害・・・詳細別紙

・その他被害	48 件	※調査中
--------	------	------

5 消防職員の出動延人数

・消防職員	25 人	・消防団員	366 人
-------	------	-------	-------

6 その他

(1) 鉄道 磐越西線 郡山－新津間 運転見合わせ
只見線 会津若松－会津川口間 運転見合わせ
会津鉄道 会津若松－西若松間 運転見合わせ

(2) 一般道路 別紙一覧表参照。

(3) 高速道路

(4) その他

2. 県・市町村の体制

別紙1

報数	県	警戒配備体制				水防本部(河川港湾総室)			
		設置等日時		解散等日時		設置等日時		解散等日時	
2	福島県	7月9日	7:05			7月9日	7:05		

報数	市町村名	警戒配備体制				水防本部			
		設置等日時		解散等日時		設置等日時		解散等日時	
6	下郷町	7月9日	9:13	7月9日	17:54				
6	北塩原村	7月9日	7:15	7月9日	18:08				
2	三島町	7月9日	9:13						
6	昭和村	7月9日	9:13	7月9日	17:54	7月9日	9:13	7月9日	17:54
9	会津若松市	7月9日	7:10	7月9日	23:11				
9	いわき市	7月9日	20:38	7月9日	23:00				
9	須賀川市	7月9日	20:38	7月9日	22:52				
9	鏡石町	7月9日	20:38	7月9日	22:52				
9	檜枝岐村	7月9日	19:27	7月9日	22:52				
9	只見町	7月9日	7:20	7月9日	22:52	7月9日	10:00		
9	南会津町	7月9日	9:13	7月9日	22:52				
1	西会津町	7月9日	7:15						
9	磐梯町	7月9日	7:10	7月9日	23:10				
1	会津坂下町	7月9日	7:05						
9	柳津町	7月9日	12:24	7月9日	22:52	7月9日	12:24	7月9日	22:52
9	金山町	7月9日	7:05	7月9日	23:10				
9	会津美里町	7月9日	12:24	7月9日	22:52				
9	小野町	7月9日	20:38	7月9日	22:52				
10	郡山市	7月9日	12:24	7月10日	0:10				
10	喜多方市	7月9日	7:05	7月11日	0:30				
10	二本松市	7月9日	9:13	7月10日	0:10				
10	田村市	7月9日	20:38	7月10日	0:10				
10	本宮市	7月9日	14:30	7月10日	0:10				
10	大玉村	7月9日	9:00	7月10日	0:30				
10	猪苗代町	7月9日	7:05	7月10日	0:24				
10	三春町	7月9日	20:38	7月10日	0:10				
11	福島市	7月9日	12:24	7月10日	2:40	7月9日	12:24	7月10日	2:40
11	伊達市	7月10日	0:35	7月10日	2:45				
11	国見町	7月10日	0:10	7月10日	2:35				
	市町村数	29		26		4		3	

2-1.県・市町村の体制

別紙2

報数	県	災害対策本部				特別警戒配備体制			
		設置等日時		解散等日時		設置等日時		解散等日時	
	福島県								

報数	市町村名	災害対策本部			
		設置等日時		解散等日時	
3	三島町	7月9日	11:40		
	市町村数	1		0	

3. 避難(完了)の状況

区分	市町村名	地区	世帯	人数	備考
避難指示					
計			0	0	

区分	市町村名	地区	世帯	人数	備考
避難勧告					
計			0	0	

区分	市町村名	地区	世帯	人数	備考
自主避難	喜多方市	高郷町本村行政区	5	13	
	只見町	塩ノ岐	1	1	
	柳津町	五畳敷	1	1	
	柳津町	湯八木沢	1	1	
	三島町	宮下	1	8	
	金山町	玉梨	1	1	
計			10	25	

区分	市町村名	地区	世帯	人数	備考
不明					
計			0	0	

合計			10	25	
----	--	--	----	----	--

4 被害の状況

(1)人的被害

区分	報数	市町村名	被害数 (人)	地区名	被害者		発生時刻	原因	被害の状況 (負傷箇所等)
					年齢	性別			
死者	7	郡山市	1	富久山町久保田字 釜沼地内	83	男	2014年7月9日 09:00	池の様子を確認しに行き 行方不明。	排水機場で遺体収容。
			計						
			1						
行方不明者									
			計						
			0						
重傷者									
			計						
			0						
軽傷者									
			計						
			0						

4 被害の状況

(2) 住家被害

	報数	市町村名	棟数	世帯数	人数	地区名	原因・状況等	備考
全壊								
	合	計	0	0	0			
半壊								
	合	計	0	0	0			
一部破損								
	合	計	0	0	0			
床上浸水	3	会津若松市	1	7	7	会津若松市相生町	集合住宅の敷地内側溝が溢れ浸水したもの	現在は水は引いている
	合	計	1	7	7			
床下浸水	2	只見町	1	1	2	黒沢	裏山からの水	
	3	会津若松市	1	1	3	会津若松市河東町熊野堂	住宅前の側溝が溢れ浸水したもの	
	3	金山町	2	1	1	大塩	床下浸水は解消された	
	3		1	1	1	土倉	床下浸水は解消された	
	4	三島町	1	1	3	間方	世帯脇側溝の水が溢れ進入したが、既に解消済。	
	6	会津若松市	1	1	6	会津若松市河東町岡田	住宅前の側溝が溢れ浸水したもの	
	6	会津若松市	1	1	1	会津若松市河東町岡田	住宅前の側溝が溢れ浸水したもの	
	6	西会津町	1	1	1	白坂	水路越水による	
	6	西会津町	1	1	3	新町	水路越水による	
	6	西会津町	3	3	4	中町	水路越水による	
	6	西会津町	1	1	1	下松	水路越水による	
	6	西会津町	1	1	2	小山	水路越水による	
	6	会津坂下町	1	1	3	字上口	河川樋門が閉鎖されていたため一時床下浸水したが、現在は解消した。	
	6	会津坂下町	1	1	2	字中岡甲	河川樋門が閉鎖されていたため一時床下浸水したが、現在は解消した。	
	6	喜多方市	1	1	2	豊川町	側溝の増水により床下に水が侵入。	
	6	喜多方市	1	1	2	熱塩地区	増水により床下に水が侵入。	
	6	喜多方市	1	1	2	塩川町6区	増水により床下に水が侵入。	
	6	喜多方市	1	1	2	本木	増水により床下に水が侵入。	
	6	喜多方市	1	1	3	小布瀬原	増水により床下に水が侵入。	
	6	喜多方市	2	2	6	舟岡	増水により床下に水が侵入。	
6	会津坂下町	1	1	2	大字青木	用水路の越水により浸水したが、現在は復旧した。		
6	会津坂下町	3	2	4	大字高寺字舟渡	用水路の越水により浸水したが、現在は復旧した。		
6	会津坂下町	2	2	8	大字長井字花畑	用水路の越水により浸水したが、現在は復旧した。		
合	計	30	28	64				

4 被害の状況

(3)非住家被害

	報数	市町村名	棟数	地区名	原因・状況等	備考
公共建物	3	会津若松市	1	会津若松市河東町	和室、トイレの雨漏り	河東農村環境改善センター
	3	会津若松市	1	会津若松市追手町	落雷により火災報知器損傷	鶴ヶ城内 麟閣
	5	会津若松市	1	会津若松市東栄町	1、2階トイレ雨漏り、3階踊り場雨漏り	市役所本庁舎
	5	会津若松市	1	会津若松市東栄町	4階雨漏り	栄町第一庁舎
	6	西会津町	1	樟山	床上浸水	西会津国際芸術村
		合 計		5		
その他	3	金山町	1	土倉	倒木により増水のため床下浸水。倒木除去し、床下浸水は解消した。	
	4	会津若松市	1	会津若松市河東町八田	作業小屋の床下浸水	現在は土のうで対応済み
		合 計	2			

4 被害の状況

(4)その他被害

報数	市町村名	地区名	その他	被害状況
3	会津坂下町	大字東松字泥布沢	町道法面崩落	町道に隣接する滝沢川の影響により法面の一部が崩落した。
5	只見町		県道352松坂峠通行止め11:00~15:00	
5	柳津町	安久津地内 安久津地区~石神地区	町道上田石神線	法面崩壊のため、全面通行止め。
6	福島市	丸子字辰ノ尾地内	市道上の街路樹倒木	市道漆方・富塚前線で歩道上の街路樹が倒木し一時交通が遮断。現在、倒木については撤去完了し、交通障害も復旧済み。
6	会津若松市	一箕町大字亀賀字郷之原地内 市道一箕3-97号線	道路通行止め	民有地法面崩れによる道路通行止め
6	郡山市	富久山町久保田字柘形地内	道路冠水	善宝池西側市道10cm程度の冠水 16時10分解消
6	本宮市	和田字東明石内地内	法面崩落	通行止め ※調査中
7	福島市	飯野町字東鎮石内地内	法面崩落	民地の法面が崩落して市道に流出したため、50mの区間を19時30分通行止め開始
7	郡山市	向河原町地内	道路冠水	ゆうゆう地下道(市道) 10時20分解消
7	郡山市	開成四丁目25付近	道路冠水	市道 10時20分解消
7	郡山市	若葉町20-7付近	道路冠水	市道 11時10分解消
7	郡山市	富久山町福原字陣場170-3先	道路冠水	市道 14時30分解消
7	郡山市	大槻町字原田北17-2先	道路冠水	市道 14時50分解消
7	郡山市	開成小学校脇	道路冠水	市道 13時45分解消
7	郡山市	台新二丁目31-3地先	道路冠水	市道 14時35分解消
7	郡山市	西部第2工業団地	道路冠水	市道 16時30分解消
7	郡山市	富久山町久保田字久保田地先	道路冠水	県道須賀川二本松線 15時45分解消
7	郡山市	喜久田町堀之内字山影地先	道路冠水	市道 16時30分解消
10	郡山市	富久山町久保田字宮田地先	道路冠水	市道 解消(時間不明)
4	喜多方市	宮古地区	田の用水路決壊	増水により田の用水路が畦畔が決壊 ※調査中
4	喜多方市	三山地区	法面路肩崩落	林道広野・枯山線林道入り口付近の路肩が崩れている。 ※調査中
4	喜多方市	主要地方道喜多方 西会津線(山都町小舟寺字川前地内)	道路の陥没等	道路が陥没及び路肩の一部が削られているため、路線の一部を両側通行止めにした。 ※調査中
7	喜多方市	上三宮町見頃地内	県道熱塩加納会津坂下線	法面崩壊、土砂路面封鎖であったが大型土嚢の利用により復旧完了。通行止め解除。 ※調査中
7	喜多方市	山都町小舟寺地内	主要地方道喜多方・西会津線	路肩崩壊舗装幅約1メートルにより全面通行止め ※調査中
8	喜多方市	関柴町西中明	市道一ノ堰・大沢線	道路法面崩落 ※調査中
8	喜多方市	塩川町上江駒形	市道	道路冠水 ※調査中
8	喜多方市	下別府西南北線	下別府西南北線	道路冠水 ※調査中
8	喜多方市	深沢・唐沢線	深沢・唐沢線	道路冠水 ※調査中
8	喜多方市	三橋・江添2号線、三橋・長峰線	三橋・江添2号線、三橋・長峰線	道路冠水 ※調査中
9	喜多方市	山都町蓬萊字中反地内	市道舟引不動橋線	法面崩壊幅10m、高さ8m 全面通行止め(9日15時~) ※調査中
9	喜多方市	山都町一ノ木字撫木地内	市道橋爪・撫木線	法面崩壊幅10m、高さ5m 片側通行止め(9日15時~) ※調査中
9	喜多方市	慶徳町新宮地内	林道新宮線	法面崩壊延長20m、高さ2m 全面通行止め ※調査中
9	喜多方市	慶徳町新宮地内	林道新宮線	法面崩壊延長5m、高さ3m 全面通行止め ※調査中
9	喜多方市	慶徳町新宮地内	林道新宮線	路面洗掘延長50メートル、通行止め ※調査中
10	喜多方市	慶徳町舞台田地内	林道舞台田線	路面洗掘延長1000メートル ※調査中
10	喜多方市	熱塩加納町針生	林道円田沢線	路面洗掘延長670メートル W=4m 側溝泥上げで流水抑制 ※調査中
10	喜多方市	山都町字入山地内	広野・岩坂線	路肩崩落 幅7m ※調査中
10	喜多方市	山都町字入山地内	広野・岩坂線	法面崩落 幅5.5m×高8m 土砂路面流出 ※調査中

