

令和2年9月25日 大雨・洪水警報による被害状況即報 (第2報)

2020年9月25日(金) 19時30分現在

福島県危機管理部災害対策課

TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

| | | | |
|-------|-------|------|--------------------------|
| 9月25日 | 16:25 | 大雨警報 | 相馬市 |
| 9月25日 | 17:47 | 大雨警報 | 南相馬市、新地町 |
| 9月25日 | 18:12 | 洪水警報 | 福島市、相馬市、南相馬市、伊達市、桑折町、新地町 |
| 9月25日 | 19:11 | 大雨警報 | 伊達市 |

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) ……詳細別紙

(1) 県

| | | |
|-------|-------|-------------|
| 9月25日 | 16:25 | 県警戒配備体制設置 |
| 9月24日 | 10:09 | 水防本部設置 |
| 9月25日 | 16:25 | 県警災害警備対策室設置 |

(2) 市町村

警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難勧告等の発令状況

計 0 世帯 0 人

4 避難所開設情報

| | |
|------------|-------|
| ・避難所開設市町村数 | 0 市町村 |
| ・避難所開設数 | 0 箇所 |
| ・受入避難者数 | 0 人 |
| ・受入避難世帯数 | 0 世帯 |
| ・収容可能人数 | 0 人 |

5 被害の状況

(1) 人的被害

| | |
|--------|-----|
| ・死者 | 0 人 |
| ・行方不明者 | 0 人 |
| ・重傷者 | 0 人 |
| ・軽傷者 | 0 人 |

(2) 住家被害

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| ・全壊 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |
| ・半壊 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |
| ・一部破損 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |
| ・床上浸水 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |
| ・床下浸水 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |

(3) 非住家

| | |
|-------|-----|
| ・公共建物 | 0 棟 |
| ・その他 | 0 棟 |

(4) 道路被害

| | | |
|--------|-----|--------|
| ・国道 | 1 件 | |
| ・県管理道路 | 3 件 | ……詳細別紙 |
| ・市町村道 | 1 件 | ……詳細別紙 |

(5) その他被害

| | | |
|--------|-----|--------|
| ・その他被害 | 2 件 | ……詳細別紙 |
|--------|-----|--------|

6 消防職員の出動延人数

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| ・消防職員 | - 人 | ・消防団員 | - 人 |
|-------|-----|-------|-----|

7 その他

(1) 鉄道

(2) 一般道路

(3) 高速道路

相馬福島道路 霊山IC～相馬IC 17:05～通行止め

常磐自動車道 新地IC～相馬IC 18:50～通行止め

(4) その他

2. 県・市町村の体制

別紙1

| 報数 | 県 | 警戒配備体制 | | | | 水防本部(河川港湾総室) | | | |
|----|-----|--------|-------|-------|--|--------------|-------|-------|--|
| | | 設置等日時 | | 解散等日時 | | 設置等日時 | | 解散等日時 | |
| 1 | 福島県 | 9月25日 | 16:25 | | | 9月24日 | 10:09 | | |

| 報数 | 市町村名 | 警戒配備体制 | | | | 水防本部 | | | |
|----|------|--------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 設置等日時 | | 解散等日時 | | 設置等日時 | | 解散等日時 | |
| 2 | 福島市 | 9月25日 | 18:12 | | | | | | |
| 1 | 相馬市 | 9月25日 | 16:25 | | | | | | |
| 2 | 南相馬市 | 9月25日 | 17:47 | | | | | | |
| 2 | 伊達市 | 9月25日 | 18:12 | | | | | | |
| 2 | 桑折町 | 9月25日 | 18:12 | | | | | | |
| 2 | 新地町 | 9月25日 | 17:47 | | | | | | |
| | 市町村数 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名 | 通行止区間 | | 延長 (km) | 規制理由 | 規制区分 | | 規制開始時間 | 片側解除時間 | 全面解除時間 | 備考 |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|-------|------------------|--------|--------|----|
| | | | 起点 | 終点 | | | 前/後 | 全面/片側 | | | | |
| 1 | 相馬市 | 市道中部186号線 | 相馬市百槻字の場内 | 相馬市百槻字の場内 | 0.2 | 冠水 | 前 | 全面 | 2020/09/25 08:53 | | | |
| | 小計 | | 1 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1 | | | | | | | | | |

5. 被害の状況

(5)その他被害

| 報数 | 市町村名 | 地区名 | その他 | 被害状況 |
|----|-------|------|-----|------------------------|
| 2 | 会津坂下町 | 上口地内 | | 側溝の水が溢れたことによる住家床下浸水2棟。 |