

令和3年8月9日 大雨・洪水警報による被害状況即報 (第5報・最終報)

2021年8月9日(月) 20時53分現在
 福島県危機管理部災害対策課
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

| | | | |
|------|-------|------------|----------------------|
| 8月9日 | 12:27 | 大雨警報 | いわき市、田村市、小野町、川内村 |
| 8月9日 | 12:53 | 大雨警報 | 大熊町、浪江町 |
| 8月9日 | 12:57 | 土砂災害警戒情報 | いわき市、田村市、小野町、川内村 |
| 8月9日 | 13:14 | 土砂災害警戒情報 | 大熊町、浪江町 |
| 8月9日 | 13:25 | 大雨警報 | 南相馬市、富岡町、双葉町 |
| 8月9日 | 13:27 | 土砂災害警戒情報 | 南相馬市、富岡町、双葉町 |
| 8月9日 | 14:29 | 洪水警報 | 双葉町 |
| 8月9日 | 14:39 | 土砂災害警戒情報解除 | 南相馬市、小野町、富岡町、浪江町 |
| 8月9日 | 15:08 | 大雨警報 | 相馬市 |
| 8月9日 | 15:25 | 土砂災害警戒情報解除 | いわき市、田村市、川内村、大熊町、双葉町 |
| 8月9日 | 15:36 | 大雨警報 | 福島市 |
| 8月9日 | 17:43 | 大雨警報解除 | 相馬市、南相馬市、富岡町、双葉町 |
| 8月9日 | 17:43 | 洪水警報解除 | 双葉町 |
| 8月9日 | 19:30 | 大雨警報解除 | 大熊町、浪江町 |
| 8月9日 | 20:35 | 大雨警報解除 | 小野町 |
| 8月9日 | 20:53 | 大雨警報解除 | 福島市、いわき市、田村市、川内村 |

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) ……詳細別紙

(1) 県

| | | |
|------|-------|-------------|
| 8月9日 | 12:27 | 県警戒配備体制設置 |
| 8月9日 | 12:27 | 水防本部設置 |
| 8月9日 | 12:27 | 県警災害警備対策室設置 |

(2) 市町村

警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難勧告等の発令状況

計 0 世帯 0 人

4 避難所開設情報

| | |
|------------|-------|
| ・避難所開設市町村数 | 0 市町村 |
| ・避難所開設数 | 0 箇所 |
| ・受入避難者数 | 0 人 |
| ・受入避難世帯数 | 0 世帯 |
| ・収容可能人数 | 0 人 |

5 被害の状況

(1) 人的被害

| | |
|--------|-----|
| ・死者 | 0 人 |
| ・行方不明者 | 0 人 |
| ・重傷者 | 0 人 |
| ・軽傷者 | 0 人 |

(2) 住家被害 ……詳細別紙

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| ・全壊 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |
| ・半壊 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |
| ・一部破損 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |
| ・床上浸水 | 0 棟 | 0 世帯 | 0 人 |
| ・床下浸水 | 1 棟 | 1 世帯 | 7 人 |

(3) 非住家 ……詳細別紙

| | |
|-------|-----|
| ・公共建物 | 0 棟 |
| ・その他 | 1 棟 |

(4) 道路被害 ……詳細別紙

| | |
|--------|-----|
| ・国道 | 0 件 |
| ・県管理道路 | 0 件 |
| ・市町村道 | 1 件 |

(5) その他被害

・その他被害 0 件

6 消防職員の出勤延人数

・消防職員 9 人 ・消防団員 - 人

7 その他

(1)鉄 道

常磐線 大雨の影響で富岡～浪江駅間の上下線で運転見合わせ。→再開済み

倒木の影響で原ノ町～新地駅間の上下線で運転見合わせ。→再開済み

(2)一般道路

(3)高速道路

(4)その他

停電 田村市都路町古道 風雨の影響により10戸未満の停電→解消済み

2. 県・市町村の体制

別紙1

| 報数 | 県 | 警戒配備体制 | | | | 水防本部(河川港湾総室) | | | |
|----|-----|--------|-------|-------|--|--------------|-------|-------|--|
| | | 設置等日時 | | 解散等日時 | | 設置等日時 | | 解散等日時 | |
| 1 | 福島県 | 8月9日 | 12:27 | | | 8月9日 | 12:27 | | |

| 報数 | 市町村名 | 警戒配備体制 | | | | 水防本部 | | | |
|----|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 設置等日時 | | 解散等日時 | | 設置等日時 | | 解散等日時 | |
| 2 | 相馬市 | 8月9日 | 15:08 | 8月9日 | 17:43 | | | | |
| 1 | 南相馬市 | 8月9日 | 13:25 | 8月9日 | 17:43 | 8月9日 | 14:50 | 8月9日 | 17:20 |
| 2 | 富岡町 | 8月9日 | 13:25 | 8月9日 | 17:43 | | | | |
| 1 | 双葉町 | 8月9日 | 13:25 | 8月9日 | 17:43 | | | | |
| 1 | 大熊町 | 8月9日 | 12:53 | 8月9日 | 19:30 | | | | |
| 1 | 浪江町 | 8月9日 | 12:54 | 8月9日 | 19:30 | | | | |
| 2 | 福島市 | 8月9日 | 15:36 | 8月9日 | 20:53 | | | | |
| 1 | いわき市 | 8月9日 | 12:27 | | | | | | |
| 1 | 田村市 | 8月9日 | 12:27 | 8月9日 | 20:53 | | | | |
| 1 | 小野町 | 8月9日 | 12:27 | 8月9日 | 20:35 | | | | |
| 2 | 川内村 | 8月9日 | 12:27 | 8月9日 | 20:53 | | | | |
| | 市町村数 | 11 | | 10 | | 1 | | 1 | |

2-1. 県・市町村の体制

別紙2

| 報数 | 県 | 災害対策本部 | | 特別警戒配備体制 | |
|----|-----|--------|-------|----------|-------|
| | | 設置等日時 | 解散等日時 | 設置等日時 | 解散等日時 |
| | 福島県 | | | | |

| 報数 | 市町村名 | 災害対策本部 | |
|----|------|------------|-------|
| | | 設置等日時 | 解散等日時 |
| 1 | いわき市 | 8月9日 12:27 | |
| | 市町村数 | 1 | 0 |

4. 避難所開設情報

| No. | 市町村名 | 避難所名 | 避難所種別 | 住所 | 電話番号 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 受入 避難者数 | 受入避難 世帯数 | 收容可能 人数 | 避難所状況 |
|-----|------|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------|
| 1 | 大熊町 | 大熊町役場 | 避難所 | 大熊町大字大川原字南平1717 | 0240-23-7831 | 2021/08/09 13:40 | 2021/08/09 19:30 | 0 | 0 | | |
| | | 小計 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |

5. 被害の状況

(2) 住家被害

| | 報数 | 市町村名 | 棟数 | 世帯数 | 人数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 |
|------|----|------|----|-----|----|---------|--------|----|
| 全壊 | | | | | | | | |
| | 合 | 計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 半壊 | | | | | | | | |
| | 合 | 計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 一部破損 | | | | | | | | |
| | 合 | 計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 床上浸水 | | | | | | | | |
| | 合 | 計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 床下浸水 | 3 | 相馬市 | 1 | 1 | 7 | 尾浜字船越地内 | | |
| | 合 | 計 | 1 | 1 | 7 | | | |

5. 被害の状況

(3)非住家被害

| | 報数 | 市町村名 | 棟数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 |
|----------|-----|------|----|---------|---------|----|
| 公共 建物 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 計 | | 0 | | | |
| その 他 | 3 | 相馬市 | 1 | 尾浜字平前地内 | 倉庫、床上浸水 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 計 | | 1 | | | |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名 | 通行止区間 | | 延長 (km) | 規制理由 | 規制区分 | | 規制開始時間 | 片側解除時間 | 全面解除時間 | 備考 |
|-----|------|-----------|------------|------------|------------|------|------|-------|------------------|--------|--------|----|
| | | | 起点 | 終点 | | | 前/後 | 全面/片側 | | | | |
| 1 | 相馬市 | 市道中部186号線 | 相馬市中野字寺前地内 | 相馬市百槻字的場地内 | 0.1 | 冠水 | 後 | 全面 | 2021/08/09 17:00 | | | |
| | 小計 | | 1 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 1 | | | | | | | | | |